# **UPS HAT**

## 说明

## 产品概述

我是块适用于 Raspberry Pi 的不间断电源(UPS)模块, 支持同时充电和放电,可提供稳定 5V 电压输出,可通过 I2C 接口监测电池的电压、电流、功率等参数。

# 特点

- 基于 Raspberry Pi 40pin GPIO 接口,适用于 Raspberry Pi 系列主板
- 可通过 I2C 接口通信,测量电池电压、电流、功率和剩余电量等参数, 实时检测模块工作状态
- 板载电池保护电路,防过充、防过放、防过流、防短路和防反接,均衡
   充电,工作稳定更安全
- 板载 5V 稳压芯片,可达 2.5A 连续输出电流
- 板载 USB 接口,可输出 5V 电源,方便给其他主控板供电
- 板载警示指示灯,方便查看电池是否接反
- 提供完善的配套资料手册

# 产品参数

• 输出电压: 5V

• 充电电源: 8.4V 2A

• 控制接口: I2C

• 电池规格: 18650 锂电池

• 电流容量: 2 节电池共 5200mAh

• 产品尺寸: 56mm × 85mm

• 通孔直径: 3.0mm

## 接口说明

### 硬件说明



8.4V 接口为充电接口,使用 8.4V 2A 电源充电。5V OUT 为 USB 母口,可输出 5V 电源。0FF/ON 丝印为电源开关丝印。

WARNING LED 灯为电池接反指示灯,LED 亮表示电池接反。

注意 1: 首次接上电池需要注意 LED 灯是否亮,如果 LED 亮则表示对应的电池接反了。电池接反情况下禁止充电。

注意 2: 首次接上电池有可能会没有电源输出,接上 UPS 电源充一下电激活电池保护芯片才会有电源输出。

注意 3: 要使用产品配置的电源充电,使用其他电源有可能输出电源纹波太大不稳定导致产品损坏。

注意 4: 电池正极绝缘垫如果弄掉坏了建议不要继续使用容易导致短路起火, 拆电池时切忌用螺丝刀撬电池正极容易导致短路要撬电池负极。

#### 锂电池使用注意事项


- 锂聚合物和锂离子电池很不稳定。如果充电或使用不当,可能会导致火灾,人身伤害和财产损失。
- 对电池组充电和放电时,切勿极性连接错误。请勿选用其他劣质的充电器或充电板对锂电池进行充电。
- 请勿混用和使用旧电池和新电池,避免使用其他品牌的电池。
- 如需另购锂电池产品,须确保电池参数与锂电池扩展板兼容,推荐选择正规的电池厂家,并需要自行老化测试确保锂电池能够稳定安全工作。
- 锂电池具有循环寿命,请在达到使用寿命或使用两年时(以先到者为准), 用新电池更换旧电池。
- 请妥善放置电池类产品,远离易燃易爆类物品,远离儿童,避免因保管不慎,引发安全事故。

# 树莓派例程

#### 开启 I2C 接口

• 打开树莓派终端,输入以下指令进入配置界面

sudo raspi-config 选择 Interfacing Options -> I2C ->yes 启动 i2C 内核驱动



然后重启树莓派:

sudo reboot

在使用树莓派演示该例程时,只需要将模块插到树莓派排针中即可,或者通过杜邦线接到树莓派的 I2C 接口, VCC 接 3.3V

输入如下命令运行程序

```
sudo apt-get install p7zip

wget http://www.waveshare.net/w/upload/d/d9/UPS_HAT.7z

7z x UPS_HAT.7z -r -o./

cd UPS_HAT

python3 INA219.py
```

程序运行后会输出电池电压, 电流, 功率以及电池剩余电量百分比等数值。

Load Voltage: 7.368 V Current: -0.327700 A Power: 2.416 W Percent: 57.0%

注意:如果电流为负数则表示电池输出电流(可认为树莓派负载电流),电流为正数则表示电池充电电流。

## 资料



• 原理图



• 示例程序

# 相关资料

- INA219 数据手册
- HY2120 数据手册
- HY2213 数据手册

### FAQ

问题: 高度多少?

• 加树莓派总高度 42.05mm。

问题: 电源适配器指示灯?

• 红灯充电,绿灯充满。

问题: 为什么开关打开后充电器由绿灯变成了红灯?

只要连接有负载就会是一直红灯的,不会变绿,因为充电器是一直处于 供电的状态,不断有电流输出。

#### 问题: 为什么打印的电流是负数?

• 在给树莓派供电,电流是流出的。

问题: 在没有电的情况下,充满电大概需要多久?

UPS HAT 大概是两三个小时。

问题: UPS 接到树莓派后用的是哪个地址,怎么查?

#### 可以用以下指令查地址,这里用到的地址是 0x42:

```
sudo apt-get install i2c-tools
sudo i2cdetect -y 1
```